

В статье рассматривается степень опасности геомагнитных бурь в средних широтах для силовых трансформаторов, а также необходимость принятия мер по предотвращению ложного срабатывания релейной защиты во время таких бурь.

## «Солнечный удар» по силовым трансформаторам

Владимир Гуревич, канд. техн. наук, г. Хайфа

Проблема повреждения мощных силовых трансформаторов геомагнитно-индукционными токами (ГИТ) во время солнечных бурь, хорошо известна [1]. Квазистацические токи ГИТ, протекающие через заземленные нейтрали силовых трансформаторов в регионах, расположенных в северных широтах.



**Рис.1**

Могут достигать 100-300 А. Под действием таких токов происходит глубокое насыщение магнитопроводов трансформаторов, снижение импеданса и перегрев обмоток и магнитопровода вплоть до перегорания обмоток.

### Зафиксированные случаи повреждения силовых трансформаторов ГИТ

Хорошо известен случай коллапса энергосистемы Hydro-Quebec в Канаде, когда 6 миллионов человек в течение 9 часов были без электроэнергии, а также перегорание мощного силового трансформатора компании Public Service Electric and Gas Company в Нью-Джерси на Северо-Востоке США во время солнечной бури в марте 1989 г., **рис.1**.

В северной части Финляндии во время солнечных бурь в 2005 г. и в 2012 г. были зафиксированы ГИТ в нейтралях силовых трансформаторов, с амплитудой до 200 А, в Швеции в 2000 г. был зафиксирован ГИТ с амплитудой около 300 А. В августе 2003 г. в результате воздействия ГИТ на трансформаторы произошел коллапс энергосистем в северной части США и пограничной части Канады.


До недавнего времени все зафиксированные случаи повреждений силовых трансформаторов происходили в регионах, расположенных в приполярных областях в северных широтах. На **рис.2** показаны зоны интенсивных ГИТ в Северном полушарии. Слева - по данным Goodard Space Flight Center NASA (США), справа - по данным Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Италия).

В публикации [2] дополнительно выделены зоны и в южном полушарии, интенсивность ГИТ в которых намного ниже, чем в северных, но, тем не менее, они имеют большее значение, чем в других, не выделенных областях.

Зоны в Северном и Южном полушарии, наиболее подверженные влиянию ГИТ (по данным [2], показаны на **рис.3**. Красные области соответствуют максимальной возможной интенсивности ГИТ для соответствующего полушария.

### Возможность повреждения трансформаторов ГИТ в средних широтах


До недавнего времени во всем мире считалось, что только регионы, близкие к полюсам могут быть подвержены существенному влиянию геомагнитно-индукционных токов. Но в 2007 г. выходит сенсационная статья двух авторов из Кейп-



**Рис.2**

таунского университета ЮАР под названием «Риск повреждения трансформаторов в регионе от воздействия ГИТ считается низким неправильно» [3]. Эта статья сразу же привлекла внимание исследователей во многих странах мира. Ее цитируют в десятках статей других авторов, на нее ссылаются даже в официальных отчетах. Почему? Да потому, что если приведенные в ней данные корректны, то это озна-

чает изменение существующего подхода и существующих взглядов на ГИТ и его влияние на силовые трансформаторы. Ведь на широте Южно-Африканской республики расположено множество других стран, для которых ранее опасность ГИТ ранее не принималась в расчет. Более того, выводы, полученные в этой статье, распространяются некоторыми авторами на многие другие регионы, включая Ближний Восток. Например, в одном из отчетов, выполненных по заказу Министерства энергетики Израиля, утверждается, что Израиль находится в зоне опасного воздействия ГИТ на его энергосистему по той причине, что в ЮАР зафиксировано разрушительные воздействия ГИТ на силовые трансформаторы. И вот уже появляются спекулятивные утверждения об



**Рис.3**

опасности ГИТ в России. Одна из четырех статей, опубликованных в 2013 г. в журнале «Новости электротехники» с претензией на сенсацию так и называется: «Геомагнитные штормы. Угроза национальной безопасности России» [4] и это при том, что никаких реально зафиксированных результатов измерений, подтверждающих тезис об опасности высоких значений ГИТ в России в этих статьях не приводится.

#### Доводы исследователей из ЮАР


Какие же аргументы приводят авторы из Кейптаунского университета в доказательство своего сенсационного заявления? Рассмотрим поэтапно основные положения этой статьи в той последовательности, которой пользуются сами авторы.

1. Приводятся ссылки на несколько опубликованных ранее работ, в которых делается вывод о том, что основным видом повреждений старых крупных трансформаторов в ЮАР являются повреждения внутренней изоляции. При этом авторы статьи особо подчеркивают, что ни в одной из ранее опубликованных работ ГИТ не рассматривался как причина повреждения силовых трансформаторов в энергосистеме ЮАР.

2. Приводятся ссылки на известные случаи коллапса энергосистемы Hydro-Quebec в Канаде и повреждение силового трансформатора на атомной станции в штате Нью-Джерси на Северо-Востоке США в результате воздействия ГИТ (где Канада, и где Южная Африка!)

3. Приводится ссылка на диссертационную работу одного из авторов статьи Koen, J., в которой автор применил из-

вестную методику расчета ГИТ к энергосистеме ЮАР и показал, что она хорошо согласуется с экспериментальными замерами ГИТ в силовых трансформаторах. Токи ГИТ, в нейтрали силового трансформатора мощностью 500 МВА во время солнечной бури в марте 2001 г. в ЮАР показаны на **рис.4**.



**Рис.4**

При этом, из **рис.4** хорошо видно, что максимальная амплитуда реально измеренных значений ГИТ в мощном силовом трансформаторе не превышает 6 А, причем протекающих в течение очень короткого промежутка времени.

4. Между ссылками на различные работы других авторов, утверждается, что были зафиксированы неоднократные случаи насыщения трехфазных трехстержневых трансформаторов (известных, кстати, как значительно более устойчивых к ГИТ, чем однофазные или пятистержневые трехфазные трансформаторы) токами ГИТ величиной 2 А. Кем именно они были зафиксированы и где именно, в статье [3] не сообщается.

5. Далее, в разделе под названием «Термические повреждения токами ГИТ в ноябре 2003» приводятся фотографии



**Рис.5**

трансформаторов со сгоревшими обмотками (**рис.5**), которые очень напоминают повреждения силового трансформатора в Нью-Джерси, токи ГИТ в которых составляли сотни ампер, а также отмечается повышенное содержание растворенных в масле газов.


При этом отмечается, что эти газы образовались **после нескольких геомагнитных бурь**, а некоторые трансформаторы **аварийно отключались через много месяцев после зафиксированных геомагнитных бурь**. Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на постоянный мониторинг ГИТ, в статье не приведено никаких данных о реальных токах ГИТ, зафиксированных именно в этих трансформаторах, вызвавших такие серьезные повреждения этих конкретных трансформаторов, фото которых представлены на **рис.5**.

6. В разделе «Другие возможные причины повреждения» отмечается, что повреждения трансформаторов от токов ГИТ не обязательно должны происходить во время геомагнитных бурь. Они могут появиться и через год после воздействия ГИТ вследствие полученных стрессов. При этом такие выводы в статье ничем не подтверждены и не обоснованы.

### Опасность токов ГИТ для трансформаторов

Таким образом, можно утверждать, что единственным экспериментально подтвержденным фактом является случай возникновения ГИТ с амплитудой до 6 А в силовых трансформаторах в энергосистеме ЮАР, все остальные данные приводятся в статье на уровне рассуждений и предположений, не подтвержденных реально зафиксированными результатами измерений.

Посмотрим, теперь насколько опасным для крупных силовых трансформаторов является ГИТ с амплитудой до 6 А.



**Рис.6**

Для этого обратимся к новому стандарту IEEE [5], в котором обобщен накопленный на сегодняшний день опыт в области влияния ГИТ на силовые трансформаторы. В этом стандарте рассмотрены многочисленные аспекты, ослабляющие или усиливающие степень влияния ГИТ, включая конструктивные особенности трансформаторов, степень их загрузки и т.п. Так вот, в этом стандарте токи ГИТ менее чем 10 А вообще не рассматриваются и не упоминаются вследствие их совершенно незначительного влияния на трансформаторы. А в разделе 6.5 этого стандарта прямо указывается, что повышение температуры обмоток и других конструктивных элементов в силовых трансформаторах при токах ГИТ 10 А пренебрежимо мало.

Обратимся к другим публикациям, рассматривающим причины повреждений в энергосистеме ЮАР. Среди многочисленных публикаций на эту тему стоит выделить очень обстоятельный отчет [6], содержащий анализ 12.229 случаев аварий в энергосистеме ЮАР, произошедших за период в 16 лет (с 1993 до конца 2009 г.), то есть включающий период 2003-2004 годов в котором, по утверждению авторов предыдущей статьи, произошло массовое повреждение силовых трансформаторов из-за воздействия геомагнитной бури. Этот анализ основан на данных предоставленных авторам такими солидными организациями, как Advanced Fire Information System, использующей специальное регистрирующее оборудование, установленное на спутниках NASA и на данных других организаций. Статистика причин повреждений распределется следующим образом: 38% всех повреждений вызвано крупными птицами, 26% молниями, 22% возгораниями сило-

вого электрооборудования. К другим причинам отнесены случаи вандализма, низкой квалификации персонала, падений деревьев и т.п. Причем, среди более чем 12 тысяч случаев повреждений даже не упоминаются случаи нарушения электроснабжения, вызванные геомагнитными бурями. И это притом, что одним из авторов этой публикации является С. Т Gaunt, который за пять лет до этого был соавтором той самой сенсационной статьи о том, что ЮАР находится в зоне опасного воздействия ГИТ на энергосистему. Что произошло с взглядами этого автора за пять лет остается загадкой.

*А что пишут другие авторы об энергосистеме ЮАР?*

В обзоре [7] приведены результаты анализа повреждений 188 силовых трансформаторов с напряжением от 88 до 765 кВ мощностью от 20 до 800 МВА в течение 5 лет. Более 80% силовых трансформаторов имеют мощность до 400 МВА. В статье делается вывод о том, что для этой группы трансформаторов наиболее частыми являются повреждения, вызванные старением изоляции. Что касается повреждений, вызванных ГИТ, то о них в статье даже не упоминается.

В отчете организации Mitigation Action Plans & Scenarios (MAPS), подготовленном для Министерства энергетики ЮАР [8] отмечается кризисное состояние электроэнергетики в ЮАР из-за отсутствия вложений средств в нее в течение последних 20 лет.

После внимательного рассмотрения доводов, приведенных в упомянутой сенсационной статье [3] и знакомства с результатами анализа повреждений трансформаторов в ЮАР, выполненных многочисленными авторами, возникает сомнение в достоверности утверждения, приведенного в этой статье и подозрение в попытке искусственного привлечения к объяснению повреждений силовых трансформаторов солнечных бурь с целью списать на них реальные проблемы электроэнергетики.

### Ситуация в других странах

А как обстоят дела в странах, находящихся примерно на тех же широтах, что и ЮАР?

Влияние ГИТ на силовые трансформаторы в Южной Австралии подробно проанализировано в [9]. Реальные замеры токов ГИТ в силовых трансформаторах во время геомагнитных бурь дают значения, не превышающие 4 – 5 А, то есть очень близкие к значениям, полученным в ЮАР, хотя авторы публикации и отмечают, что ожидаемые токи ГИТ во время других геомагнитных бурь теоретически могут быть и больше.

По трансформаторам в энергосистеме Уругвая экспериментальных данных нет. Теоретические вычисления дают результаты, схожие с данными по Южной Африке.

В южной части Бразилии экспериментально зафиксированы токи ГИТ в силовых трансформаторах за период с 2009 по 2013 годы очень близкие по своим значениям к токам, зафиксированным в ЮАР. На **рис.6** показаны токи ГИТ в нейтрали силового трансформатора напряжением 500 кВ во время солнечной бури в Бразилии в октябре 2013 г.

При анализе причин повреждений силовых трансформаторов в Индии, Иране, в Пакистане воздействие ГИТ даже не упоминается.

В Японии зафиксированы значения ГИТ в силовых трансформаторах при солнечных бурях, не превышающие 4 А. [10].




Рис.7

В Новой Зеландии, находящейся достаточно близко к области южного максимума ГИТ, во время сильной солнечной бури в ноябре 2001 г. в нескольких трансформаторах были зафиксированы токи ГИТ с амплитудой, не превышающей 6 А, а в некоторых доходящей до 22 А, **рис.7.**

Обращает на себя внимание тот факт, что отдельные выбросы ГИТ с амплитудой, превышающей 10 А, имеют очень малую длительность, которая составляет около 20 секунд, в то время, как постоянная нагрева силовых трансформаторов по данным стандарта [5] составляет 30 – 45 минут, то есть за время этих выбросов температура трансформатора просто не успеет заметно измениться. Но даже и длительные значения ГИТ в пределах 20 – 30 А по данным того же стандарта не достаточны для повреждения силовых трансформаторов.

Таким образом, во всех вышеперечисленных регионах мира, расположенных в Южном полушарии, возникающие во время солнечных бурь геомагнитно-индукционные токи не достигают значений, способных повредить силовые трансформаторы. Другое дело, что при таких токах в трансформаторах, они превращаются в мощные источники гармоник, влияющих на остальные виды электрооборудования в электрических сетях, и в первую очередь, на реле защиты. Наблюдающиеся в таких режимах ложные срабатывания релейной защиты и отключения трансформаторов объясняется именно таким влиянием. Но это уже совсем другая проблема, имеющая свое решение (например, за счет установки дополнительных фильтров в цепях реле защиты) и не связанная с реальными повреждениями силовых трансформаторов.

#### Выводы

1. Из проведенного анализа ситуации можно сделать вывод о том, что в настоящее время нет никаких экспериментальных данных, подтверждающих повреждения силовых трансформаторов геомагнитно-индукционными токами во время солнечных бурь в ЮАР, странах, находящихся на широте ЮАР, в странах ближневосточного региона, в России, Индии и многих других странах.

2. В настоящее время нет экспериментально подтвержденных данных, из которых следовала бы необходимость пе-

ресмотра ранее установленных общепризнанных зон с повышенным уровнем ГИТ, представляющим опасность для силовых трансформаторов.

3. Распространенные во многих документах ссылки на повреждения силовых трансформаторов во время солнечных бурь, якобы имевших место в ЮАР, являются на самом деле несостоительными и не должны приниматься во внимание при рассмотрении вопроса о необходимости принятия специальных мер по защите силовых трансформаторов в том или ином регионе.

4. Следует обратить внимание на влияние гармоник, генерируемых трансформаторами во время солнечных бурь, на устройства релейной защиты и принять меры, исключающие ложное срабатывание реле защиты из-за насыщения магнитопроводов силовых трансформаторов токами ГИТ.

#### Литература

1. Гуревич В. И. Силовые трансформаторы тоже подвержены влиянию Солнца - Электротехнический рынок, 2011, № 5, с. 48 - 51.
2. Schulte in den Baumen, H.; Moran, D.; Lenzen, M.; Cairns, I.; Steenge, A.. How severe space weather can disrupt global supply chains. - Natural Hazards and Earth System Sciences, volume 14, Issue 10, 2014, pp.2749-2759.
3. Gaunt C. T., Coetzee G. Transformer failures in regions incorrectly considered to have low GIC risk, Mat Post 07, 3rd European Conference on MV & HV Substation Equipment, Nov 15-17, 2007, Lyon, France, Proceedings of Power Tech, July 15, 2007, Lausanne, Switzerland.
4. Сушки В. А., Косых Д. А. Геомагнитные штормы. Угроза национальной безопасности России. – Новости электротехники, 2013, № 4.
5. I EEE Std. C57.163-2015: IEEE Guide for Establishing Power Transformer Capability while under Geomagnetic Disturbances, 2015.
6. Minnaar U.J., Gaunt C.T., Nicolls F. Characterisation of power system events on South African transmission power lines. - Electric Power System Research, 2012, vol. 82, issue 1, pp. 25 - 32.
7. Minhas M.S.A., Reynders J.P., De Klerk P.J. Failures in power system transformers and appropriate monitoring techniques - High Voltage Engineering Symposium, 22-27 August 1999, Conference Publication No. 467, IEEE, 1999, vol. 1, London.
8. Energy Security in South Africa. – Research paper, MAPS, 2014.
9. Marshall R. A., Gorniak H., Van Der Walt T., and other. Observations of Geomagnetically Induced Currents in the Australian Power Network. – Space Weather, Jan.2013, Vol. 11, issue 1, pp. 6 – 16.
10. Watari Shinichi, Kunitake Manabu, Kitamura Kentarou, and other. Effects of Geomagnetically Induced Current on Power Grids. - Journal of the National Institute of Information and Communications Technology Vol.56, Nos.1-4 2009, pp. 125 – 133.